

MK-N-2020



ميزان معلق لـ أسطوانات غاز الـ C.O.2
إنتاج شركة القطب للتجارة والمقاولات

المقدمة

ان نظم الحرائق بالغاز مثل غاز ثاني اكسيد الكربون و **FM200**

وغاز **FE227** وغاز **NOVEC** وجميع الغازات كيميائية التركيب تعتمد اعتماد كلي على كميته الغاز المصممة لإطفاء الحريق وفي حاله نقصان كميته الغاز نتيجة تسريب او اي سبب اخر يتم ملأ الأسطوانات حتى تصل الي الكمية المصممة وحيث ان تسريب الغاز هي ظاهرة طبيعية وذلك نتيجته معادله فروق الضغط الجوية خارج اسطوانات الغاز وداخلها لذا كان لابد من مراقبه كميته الغاز داخل اسطوانات الإطفاء.

يتم مراقبه الغاز داخل اسطوانات الإطفاء بطريقتين: -

1. عداد يركب فوق الأسطوانة **GAUGE** ويتم تركيبه اثناء التصنيع على أسطوانات غاز الـ **FM200** وغاز الـ **NOVEC** وغاز **FE227** وكذلك جميع الغازات المركبة كيميائيا ولا يتم تركيبه على اسطوانات غاز ثاني اكسيد الكربون حيث ان الغاز المركب من الغازات الطبيعية.

2. استخدام نظام مراقبه الوزن الغاز وغاز ثاني اكسيد الكربون ويتم بأحد انظمه موديلات **MK** (ميزان طبليه او ميزان معلق) ويتم استخدامه لمراقبه أسطوانات غاز ثاني اكسيد الكربون وأحيانا في اسطوانات غاز **FM200** وغاز **FE227**.

اهمية النظام

طبقاً لمعايير الـ **OISD** (Oil Industries Safety Directorate)

142-1996 (مرجع بند 7.2.2) ، نظام إطفاء الحرائق باستخدام ثاني اكسيد الكربون الثابت و اعاده المليء :-

ان الفقد في كميته الغاز داخل الاسطوانات لابد من مراجعته مره كل ثلاث شهور اذا كانت كميته الغاز المفقودة اكثر من **10%** لابد من إعادة ملئ الأسطوانة.

طبقاً لمعايير الـ **NFPA** (National Fire Protection Association)

2011-12 (مرجع . بند 4-8-3-5-1) وكذلك بند (4-8-3-5-2)

نظام اطفاء الحرائق باستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون ، الفحص و الصيانة و التعليمات.

- إن كميته الغاز داخل الاسطوانات لابد ان تفحص علي الاقل مره كل **6 اشهر** و اعاده مليء الاسطوانات و يتم ذلك اذا كان كميته الفقد في وزن الغاز اقل من **10%** او اكثر.

- وهذا يستلزم جهدا كبيرا ووقت طويل ، إن عملية ازاله جميع الاسطوانات تكون صعبه لموظفي الصيانة و تأخذ وقت طويل حتي يعيد طاقم الصيانة الاسطوانات للوضع الطبيعي ، لذا يقوم نظام مراقبه وزن الغاز المستمر بعطاء انذار إذا نقص وزن غاز ثاني اكسيد الكربون **C.O.2** لأقل من **10%.**

تصميم ميزان موديل MK-N-2020

- يتكون جهاز مراقبه وزن الغاز من علبه مربعه مقاس 4*4 سم من الصاج سمك 2.5 مم بداخلها زنبرك طبقا لمعايير للمواصفات القياسية.
- مركز رمح يتحرك من خلال قاعده (MS) صلبه تحمل اعمده الدعم و بداخلها قاعده ناقل الحركة يثبت بها ناقل الحركة و مثبت به عامود صغير وهو الذي يتعامل مع الميكرو سويتش.
- عدد مخرجين دخول و خروج (IN - OUT) لتوفير اتصال سهل من جهاز الى آخر.
- **Power Supply Led** (لمبة خضراء): وتدل تلك اللمبة علي وصول تغذيه كهربائية للميزان من خلال الكارت الالكتروني.
- **Fault Indicator Led** (لمبة حمراء): و تضيئ تلك اللمبة عندما يقل وزن الغاز 10% او اكثر من كميته الغاز بالأسطوانة من خلال الكارت الالكتروني.
- حلقه الأسطوانة تطابق الصفات القياسية لعنق الأسطوانة.
- تقديم حلقه مناسبة للصفات غير القياسية.
- قضيب من طول قياسي يستخدم مع حلقه لتعليق الأسطوانة.
- العمود الخاص بإشارة انخفاض الوزن يتم معايرتها في الموقع بعد التركيب النهائي للأسطوانة.
- يتم تزويد الجهاز بكابل ④ طرف X 1/2 مم للتوصيل علي لوحه التحكم لمراقبه وزن الغاز و كذلك التغذية الكهربائية.
- وصله كهربائية لتوصيل جهاز القياس بجهاز اخر.

**Power
Supply Led**
(لمبة خضراء)

**Fault
Indicator Led**
(لمبة حمراء)

**IN & OUT
Power**


**صامولة مقاس 24 مم
لتنبيت الميزان بالشاسيه**

حامل الأسطوانة

**وصلة سلاف
لتوصيل الموازين
على التوالي**

**عامود حامل
الأسطوانة**

**حلقة
الأسطوانة**



- ان نظام مراقبه وزن الغاز الدائم (**MK-N-2020**) قد تم تصميمه للعمل مع كل نظم الانذار الذكية و كذلك نظم الانذار التقليدية.
- يتم توصيل جهاز واحد لكل أسطوانة.
- مناسبه لجميع الاسطوانات فوق سعه 56 لتر.

التركيب

أولاً - التوصيلات الكهربائية:-

- يوجد 4 اطرف للتوصيل :
 - طرفين (أحمر - أسود) حيث يتم تغذيته بجهد ثابت 24 فولت من اللوحة او مصدر خارجي (طبقاً لحسابات التيار).
 - طرفين للمراقبة (أصفر - أزرق) حيث يتم توصيلهم بال-
- Monitor Module** في حاله التوصيل مع اللوحات الذكية أو الي اللوحة مباشره في حاله التوصيل مع اللوحات التقليدية.

ثانياً - طريقة التركيب:-


- يتم تركيب مراقب وزن الغاز مع الأسطوانة كما هو مبين كما في الشكل الموضح ←
- تثبيت جيداً عمود الدعم (1) في المركز المخصص للميزان من خلال الشاسيه الحديد المعد لذلك (2)
- تركيب صامولة (3) ثم حامل الأسطوانة (4).
 - يركب عامودي حامل الأسطوانة (6) بحلقه حامل الأسطوانة رقم (5)
 - يتم تركيب الحلقة رقم (5) في عنق الأسطوانة مثبتة جيداً.
 - يتم تعليق الأسطوانة باستخدام القضبان (6) في حامل الأسطوانة رقم (4)
 - و يتم بعد ذلك معايرة الميزان.




معايرة الميزان

اشاره انخفاض الوزن يمكن معايرتها بعد التركيب النهائي
للأسطوانات بالخطوات الآتية:


- فك مسامير علبة الكنترول المعزولة بجوان كوتش.
- تنزيل الزراع (A) الي الاسفل حتي يضغط علي الميكرو سويتش للنهاية كما في الشكل (C).
- يربط الزراع (A) جيدا من خلال النقطة (B) ثم تغلق العلبة.
- تركيب الكابلات و توصيل التيار الكهربائي.



المواصفات الفنية وطرق التوصيل مع الأنظمة الذكية والتقليدية



الأنظمة الذكية



الأنظمة التقليدية

من 22 : 28 جهد ثابت	التغذية الكهربائية
10 ميلي أمبير	أقصى تيار كهربائي
عن طريق التوصيل (NO)	بيان العطل الخارجي
من -10° س إلي 60° س	درجة حرارة التشغيل
من 70 : 150 كيلوجرام	الوزن المراقب

تليفون : 0226033105

0226037860 :

E-Mail Address : Kotb_Trading@ yahoo.com

103 شارع المدينة المنورة تقسيم الرقابة الإدارية - حدائق القبة